



Upplands Väsby kommun

Besiktningsprotokoll

Stöd & Process/ Väsby Direkt
Lena Johansson
☎ 08 - 590 970 66
Fax 08 – 590 733 33
Lena.johansson@upplandsvasby.se

2015-03-18

Dnr

Besiktningsprotokoll över trafikfarliga skolvägar 2015/2016

En besiktning och bedömning av skolvägar inför läsåret 2015/2016 genomfördes i mars 2015. Vid detta tillfälle deltog Kristofer Kvarnström från Kontoret för samhällsbyggnad och Maria Lien, skolskjutssamordnare från Stöd & Process.

Som underlag för bedömningen ligger föregående års protokoll. Utifrån tidigare kunskaper om aktuella skolvägar och besiktningen gör nedanstående bedömningar.

Hela eller delar av följande vägar har bedömts som trafikfarliga; Mälarvägen, Runsavägen, Älvsundavägen, Söderbyvägen, Stora vägen, Täbyvägen, Gudbyvägen, Vallentunavägen, Torsåkersallén samt korsningen Stockholmsvägen/Almungevägen.

Trafikfarliga skolvägar

1. Mälarvägen

Mälarvägen, sträckan mellan korsningen Älvsundavägen och korsningen Stäketvägen, är trafikfarlig väg.

Tidigare bedömning; Mot bakgrund av vägens beskaffenhet, den tidvis höga trafikintensiteten och den tunga trafiken, är vägen att anses som **trafikfarlig skolväg**.

Ny bedömning; Lika som föregående år.

2. Runsavägen (Trafikverkets)

Runsavägen från korsningen med Mälarvägen till Runsa slott är trafikfarlig skolväg.

Gångväg finns från Harva till Kairobadet, vid Harva busshållsplats finns övergångsställ.

Ny bedömning; Ej trafikfarlig

Runsavägen är en relativt smal och kurvig väg där hastighetsbegränsningen varierar mellan 40/50/70 km/timme. Den tunga trafiken består av bl a buss som ger litet till inget utrymme för fotgängare eller cyklister vid möte.

Tidigare bedömning; Mot bakgrund av vägens beskaffenhet är den att anses som **trafikfarlig skolväg.**

Ny bedömning; Lika som föregående år, bortsett från delen Harva till Kairobadet enligt ovan.

Kompletterande information; Busshållplatsen vid Harva är flyttad så att platsen där barnen står för att vänta in bussen blir tryggare och säkrare.

3. Älvsundavägen

Älvsundavägen från järnvägsbron fram till korsningen med vägarna till Antuna och Älvsunda är trafikfarlig skolväg.

Tidigare bedömning; Vägen är att anses som **trafikfarlig skolväg.**

Ny bedömning; Lika som föregående år.

4. Söderbyvägen

Söderbyvägen, från korsningen med väg 850 och till vägens slut, är trafikfarlig skolväg.

Vägen är smal och trafikeras av tung trafik till och från närbelägen industri.

Tidigare bedömning; Mot bakgrund av vägens beskaffenhet är den att anses som **trafikfarlig skolväg.**

Ny bedömning; Lika som föregående år.

5. Stora vägen

Stora vägen mellan Bollstanäs skola och korsningen Sandavägen/Täbyvägen är trafikfarlig skolväg.

Vägen är smal och har dålig standard. Däremot har det tillkommit en cirkulationsplats och ett övergångsställ.

Tidigare bedömning; Vägen är att anses som **trafikfarlig skolväg.**

Ny bedömning; Lika som föregående år.

6. Täbyvägen

Väg 872 från Länsmansvägen/Sandavägen fram till Alby är trafikfarlig skolväg.

Vägen är starkt trafikerad och farten är hög. Saknar vägrenar som är breda nog för att cykla säkert.

Tidigare bedömning; Mot bakgrund av vägens beskaffenhet, den tidvis höga trafikintensiteten och den tunga trafiken, är vägen att anses som **trafikfarlig skolväg**.

Ny bedömning; Lika som föregående år.

Vid brukshundklubben har det tillkommit ett nytt övergångsställ. Det har även tillkommit belysning på gångväg utmed Breddenvägen. Belysning finns även på Sandavägens gångväg samt i tunneln mot Sanda gårdet till Frisells gata.

Ny bedömning; Upplyst, ej trafikfarlig

7. Gudbyvägen

Gudbyvägen från korsningen Täbyvägen/Sandavägen fram till rökeriet är trafikfarlig skolväg.

Vägen har trafik till och från Rökeriet och även tung yrkestrafik. Vägen är relativt smal, kurvig och saknar gångbanor.

Tidigare bedömning; Mot bakgrund av vägens beskaffenhet är den att anses som **trafikfarlig skolväg**.

Ny bedömning; Lika som föregående år.

8. Vallentunavägen (Trafikverkets)

Vallentunavägen från avfarten till Ekebyvägen och fram till kommungränsen är trafikfarlig skolväg.

Vägen har tidvis hög trafikintensitet och samtidigt förekommer tung trafik. Vägen är smal och saknar gångbanor.

Tidigare bedömning; Mot bakgrund av vägens beskaffenhet är den att anses som **trafikfarlig skolväg**.

Ny bedömning; Lika som föregående år.

9. Torsåkersallén

Torsåkersallén från motorcrossbanan fram till kommungränsen är trafikfarlig skolväg.

Vägen har tidvis hög trafikintensitet och samtidigt förekommer tung trafik. Vägen är smal och saknar gångbanor.

Tidigare bedömning; Mot bakgrund av vägens beskaffenhet är den att anses som **trafikfarlig skolväg**.

Ny bedömning; Lika som föregående år.

10. Korsningen Stockholmsvägen/Almungevägen

Korsningen Stockholmsvägen/Almungevägen är en starkt trafikerad korsning med tidvis hög trafikintensitet.

Tidigare bedömning; Mot bakgrund av trafikintensitet och korsningen beskaffenhet är den att anses som **trafikfarlig skolväg för skolår 1-3**.